

يتم الترخيص بالعلامة البيئية فى حالة رغبة الشركات الحصول على العلامة البيئية عند استيفاء أحد المعايير البيئية الواردة بالبند (١/٥) متطلبات المستوى D(أمان المنتج النهائى).

١ - خالى من الفورمالدهيد



٢ - خالى من خماسي كلورفينول



٣ - خالى من الجليوكسال



٤ - خالى من مواد الازو



٥ - خالى من العناصر المهاجرة (الثقيلة)



٦- خالى من الجراثيم الضارة



٧- خالى من المواد الضارة



٨- خالى من المواد و الجراثيم الضارة



ملحوظة:-

- ١- علامة خالى من الجراثيم الضارة تعبر عن الخلو من الجراثيم الضارة: وهى الكانديدا وسودوموناس اروجينوزا , والإستافليكوكس أوريس والإنثيريوباكترىاسى والبكتريا اللاهوائية والاستربت مجموعة ب ، د والإسپينيتوباكتر
- ٢- علامة خالى من المواد و الجراثيم الضارة تعبر عن الخلو من الجراثيم الضارة وتحقيق متطلبات متطلبات المستوى D(أمان المنتج النهائى)